


BEKNOPTE INSTRUCTIE VEEGMACHINE

1. Nooit water of ontvlambare stoffen opvegen.
2. Gebruik de machine volgens de gebruikershandleiding.
3. Dagelijks de borstel controleren op voorwerpen zoals touw, binddraad of andere dingen die de borstel kunnen blokkeren.
4. Touw, stukken krimpfolie, bindsnoer etc. niet opgeveegd, ze kunnen de borstel of borstelmechaniek beschadigen.
5. De vuilopvangbak dient regelmatig te worden geleegd, minimaal na elke veegbeurt.
6. Elke 15 minuten de filterschudder gebruiken zodat de stof afzuiging optimaal blijft.
7. Tijdens filterschudden stof afzuiging uitschakelen.
8. Na elke veegbeurt borstels in hoogste stand plaatsen zodat borstelharen niet vervormen.
9. De stoffilters periodiek uitnemen om te reinigen of te vervangen.
10. Lees de laadinstructie aandachtig door bij gebruik elektrische veegmachine! (zie sticker op laadstation)



vd KREEFT bv - Veldwade 18 - 3439 LE NIEUWEGEIN
tel 030 2805550 fax 030 2899371 e-mail: info@heftruck.com